

# MIROIRS DE SÉCURITÉ


## MIROIRS EN DÔME

- Préviennent les accidents aux passages et intersections sans visibilité et augmente la surveillance
- Fabriqués en acrylique durable
- Muni d'un rebord protecteur noir
- Trous de fixation positionnés sur le bord pour faciliter le montage
- Les miroirs à dôme complet comprennent 4 chaînes et crochets de suspension
- Miroirs à dessus ouvert

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

### Endroits idéals:

- 360° intersections à 4 voies
- 180° intersections en T
- 90° intersections en angle



| No modèle                  | Dia. miroir" |
|----------------------------|--------------|
| <b>DÔME COMPLET – 360°</b> |              |
| SEJ875                     | 20           |
| SEJ876                     | 24           |
| SEJ877                     | 31           |
| SEJ878                     | 47           |
| <b>DEMI-DÔME – 180°</b>    |              |
| SEJ879                     | 20           |
| SEJ880                     | 24           |
| SEJ881                     | 31           |
| SEJ882                     | 47           |
| <b>QUART DE DÔME – 90°</b> |              |
| SEJ883                     | 20           |
| SEJ884                     | 24           |

\* Les dimensions mentionnées sont pour le dôme complet

**NETTOYEZ AVEC DE L'ENCAUSTIQUE POUR MEUBLES; LE NETTOYANT À VITRES ENDOMMAGERA LA SURFACE DES MIROIRS.**

## MIROIRS EN DÔME AVEC PANNEAU POUR PLAFOND SUSPENDU

- Dôme pour plafond suspendu fabriqué d'une seule pièce remplace une tuile standard de 2' x 2' pour plafond suspendu
- Dôme offre une vue de 360° pour une surveillance optimale
- Idéal pour les intersections à 4 voies
- Diamètre: 24"

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

No modèle SDP536



**NETTOYEZ AVEC DE L'ENCAUSTIQUE POUR MEUBLES; LE NETTOYANT À VITRES ENDOMMAGERA LA SURFACE DES MIROIRS.**

## MIROIRS CONVEXES RECTANGULAIRES/ROUNDS

- Conçu pour s'accommoder aux espaces restreints
- Offre la même vue qu'un miroir convexe complet tout en occupant moins d'espace
- Idéal pour éliminer les angles morts près des machines et lorsque l'espace de montage est restreint
- Comprend un bras ajustable
- Cadre en caoutchouc

**NETTOYEZ AVEC DE L'ENCAUSTIQUE POUR MEUBLES; LE NETTOYANT À VITRES ENDOMMAGERA LA SURFACE DES MIROIRS.**



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

### REVERS EN PLASTIQUE

### REVERS EN ACIER GALVANISÉ

| Dia. miroir" | No modèle | Type de montage | No modèle | Type de montage | No modèle | Type de montage | No modèle | Type de montage |
|--------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| 12 x 18      | SDP528    | Bras télesc.    | SGI557    | Support         | SDP532    | Bras télesc.    | SGI561    | Support         |
| 18 x 26      | SDP529    | Bras télesc.    | SGI558    | Support         | SDP533    | Bras télesc.    | SGI562    | Support         |
| 20 x 30      | SDP530    | Bras télesc.    | SGI559    | Support         | SDP534    | Bras télesc.    | SGI563    | Support         |
| 24 x 36      | SDP531    | Bras télesc.    | SGI560    | Support         | SDP535    | Bras télesc.    | SGI564    | Support         |

## MIROIRS CONVEXES

- Réduit les chances d'accidents dus aux virages sans visibilité en éliminant les angles morts
- Comprend un bras ajustable
- Support avec pivot à rotule ajustable offre un angle de vision de 100°



**NETTOYEZ AVEC DE L'ENCAUSTIQUE POUR MEUBLES; LE NETTOYANT À VITRES ENDOMMAGERA LA SURFACE DES MIROIRS.**

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

### REVERS EN PVC NOIR

### REVERS EN ACIER GALVANISÉ

| Dia. miroir" | No modèle | Type de montage | No modèle | Type de montage | No modèle | Type de montage | No modèle | Type de montage |
|--------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| 12           | SGI547    | Bras télesc.    | SDP505    | Support         | SGI552    | Bras télesc.    | SDP500    | Support         |
| 18           | SGI548    | Bras télesc.    | SDP506    | Support         | SGI553    | Bras télesc.    | SDP501    | Support         |
| 26           | SGI549    | Bras télesc.    | SDP507    | Support         | SGI554    | Bras télesc.    | SDP502    | Support         |
| 30           | SGI550    | Bras télesc.    | SDP508    | Support         | SGI555    | Bras télesc.    | SDP503    | Support         |
| 36           | SGI551    | Bras télesc.    | SDP509    | Support         | SGI556    | Bras télesc.    | SDP504    | Support         |

## MIROIRS EN DÔME À DESSUS FERMÉ

- Réduit les chances d'accidents dus aux virages sans visibilité en éliminant les angles morts
- Fabriqué en acrylique durable et robuste
- Support en acier galvanisé

### DÔME COMPLET – 360°

### DEMI-DÔME – 180°

| No modèle | Dia. miroir" | No modèle | Dia. miroir** |
|-----------|--------------|-----------|---------------|
| SDP520    | 18           | SDP524    | 18            |
| SDP521    | 26           | SDP525    | 26            |
| SDP522    | 32           | SDP526    | 32            |
| SDP523    | 48           | SDP527    | 48            |

\* Les dimensions mentionnées sont pour le dôme complet

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

**NETTOYEZ AVEC DE L'ENCAUSTIQUE POUR MEUBLES; LE NETTOYANT À VITRES ENDOMMAGERA LA SURFACE DES MIROIRS.**



## MIROIRS PLATS

- Offre une vue optimale avec une perception exacte de la profondeur
- Miroir en acrylique durable
- Miroirs avec cadre comprennent un revers en acier galvanisé

| SANS CADRE     |           | AVEC CADRE |
|----------------|-----------|------------|
| Dim. lo" x la" | No modèle | No modèle  |
| 12 x 12        | SDP510    | SDP515     |
| 12 x 18        | SDP511    | SDP516     |
| 18 x 24        | SDP512    | SDP517     |
| 18 x 30        | SGT377    | SGT378     |
| 24 x 30        | SDP513    | SDP518     |
| 30 x 36        | SDP514    | SDP519     |



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

**NETTOYEZ AVEC DE L'ENCAUSTIQUE POUR MEUBLES; LE NETTOYANT À VITRES ENDOMMAGERA LA SURFACE DES MIROIRS.**